

Photobericht: Schaden Mega Bore CNC Drehmaschine Frühling 2007



Photo: Dieses Werkstück wurde in der CNC Drehmaschine fliegend gespannt hinten aus dem Futter ca. 4 Meter frei drehend. Nur unter besonderen Umständen wurde es endlich mal gesagt wie der Unfall auch wirklich passierte



Photo: Dann ein Knall, Maschine defekt



Photo: Hier das rausgerissene Handspannfutter



Photo: die defekte Spindel



Photo: Die gerissene Spindel



Photo: ein Schaden über USD 100'000.- Bitte siehe den neuen Bericht der die Revision beschreibt. Danke

www.wiap.ch