

Photobericht Umbau Weisser

Die Erste CNC Drehmaschinen die wir umbauten in Angola nach den beiden Flächenportalen. Umbau November 2006 Caroline und H.P Widmer



Photo: Hier ist man am PLC programmieren mit dem Lap Top.



Photo: Es gibt einige Sachen die gehen müssen wie Revolver, Getriebe, dann die Sicherheit ist sehr wichtig.



Photo: Hier unser Maintenance (Service) Mann Joba.



Photo: Bei der Inbetriebnahme will die Schmierung nicht so wie wir es wollen. Kein Druckaufbau. Joba sucht. Dann sieht man, dass die Pumpe defekt ist, also ein Umbau hilft auch Fehler die teure Folgen verursachen können vor dem Schaden gefunden werden.



Photo. Unterhalt an Maschine das ist die Zukunft. Unsere beiden Service Leute Joba und Carlo.




Photo: Die Maschine in der Produktion, alle waren froh, dass man die erste CNC mit der neuen Steuerung wieder in der Produktion haben konnte. Was mit den neuen Programmen auf die zukam war dann bewusst als man sah wie einfach man über 10 Jahre mit einem sehr einfachen System produzierte. Alle Parameter programmiert.

Ein Programm sah so aus für jedes Oelgewinde so. nur ca. 15 Werte eingeben und ein Gewinde war fertig




Photo: Diese Maschine da wo sie steht haben wir oft tropfnass gearbeitet der Schweiss lief einem aus den Poren wie verrückt. Die Luftfeuchtigkeit ist oft über 100 %. Wenn man Durchzug machte hatte man zu starken Zug dann wieder Ohrenschmerzen also nicht einfach als Euromensch da in Afrika mit dem Leben zurecht zu kommen.



Photo: Hier sieht man nach dem Abschluss des Umbaus wie der Alltag vor sich geht. Jo beim Zeichnungen studieren fürs nächste Projekt.

